

Análisis de riesgos lab	orales	JHA # 36			
Título del trabajo / tarea: Montacargas industrial / para terrenos difíciles					
Procedimiento de trabajo	seguro:	Revisado 1/2024			
Este ARL es para la operac	ión segura y exitosa de un mor	ntacargas industrial y un montacargas para terrenos			
difíciles. Se hace hincapié	en los usuarios certificados y co	ompetentes, la inspección de equipos, las capacidades			
	de carga, el peso de las cargas y el conocimiento del entorno.				
EPP requerido: casco, gafas de seguridad, chaleco de alta visibilidad, guantes Cut 4 y botas de trabajo					
Revise JHA's 21,26,31: Entregas de almacén, manejo de materiales, bloqueo y etiquetado (LOTO)					
Paso # 1 Inspección del área de trabajo					
Pasos para completar el	Riesgos	Medidas preventivas			
trabajo					
Inspeccione y configure	Los trabajadores pueden	1) Casco, gafas de seguridad, chaleco de alta visibilidad,			
el área de trabajo.	cortarse en materiales	guantes Cut 4 y botas de trabajo.			
	afilados, bordes afilados o	2) Identifique, elimine o marque todos los peligros de			
	equipos. Posibles tropiezos,	tropiezo, como agujeros abiertos, condiciones			
	caídas y golpes con	resbaladizas, material rodante o cambios en las			
	escombros sueltos o	elevaciones.			
	materiales inseguros.	3) Corrija o anote cualquier cambio en el área de			
		trabajo desde la última vez que salió de ella.			
		4) Identifique, mitigue o evite cualquier obstrucción en			
Identifique las energías	Los trabajadores podrían	la trayectoria de movimiento. 1) Reubique los componentes o sistemas de energía			
almacenadas en el área	liberar energía desconocida	almacenados del área de trabajo.			
de trabajo que podrían	o insospechada debido a	Desenergice e instale procedimientos LOTO en la			
liberarse debido al	daños, eliminación de	fuente de energía almacenada.			
trabajo que se está	componentes del sistema o	3) Instale protección contra balas o mitigación para			
realizando o al dañarse.	exposición de componentes	proteger la fuente de energía almacenada.			
	del sistema.	4) Bloquee y etiquete el área alrededor de la fuente de			
		energía almacenada.			
Camine por el área para	La falta de iluminación	1) Proporcione iluminación temporal para las tareas			
garantizar que haya una	puede afectar la capacidad de ver, provocando	antes de que comience el trabajo.			
iluminación y un		2) Tenga energía temporal antes de que comience el			
suministro de energía	tropiezos, caídas, cortes, etc.	trabajo.			
eléctrica adecuados.	La falta de suficiente energía eléctrica puede causar sobrecargas en los circuitos y un número excesivo de cables eléctricos en el área.	3) Minimice los cables eléctricos en el área. Verifique			
		que los cables en uso estén clasificados para su uso			
		esperado.			
		4) Todos los cables y la iluminación deben estar			
		protegidos por GFCI.			
		5) Todos los cables deben ser probados y marcados de			
		acuerdo con el protocolo actual de puesta a tierra			

asegurada.



FRED SHEARER & SONS, INC. ESTABLISHED 1916

Coordinar el trabajo en	Posible confusión y conflicto	1) Comunícate con otros oficios para evitar crear una			
el área con otros oficios.	debido a múltiples oficios	situación peligrosa por el apilamiento de intercambios.			
	que trabajan en un área limitada.	Coordinación.			
Paso #2 Manejo de Mater	l.				
Pasos para completar el	Paso #2 Manejo de Materiales/Equipos Pasos para completar el Riesgos Medidas preventivas				
trabajo	Mesgos	iviedidas preventivas			
Movimiento y almacenamiento de materiales.	El trabajador podría estar expuesto a riesgos de torceduras, esguinces, tropiezos, caídas, puntos de pellizco, lesiones oculares y cortes.	1) Estire y flexione antes del comienzo del turno y después del almuerzo. Estírese durante todo el turno cuando sea necesario para reducir o eliminar las distensiones musculares. 2) Planifique el almacenamiento de materiales para minimizar la manipulación. TRABAJE INTELIGENTEMENTE 3) Utilice técnicas de levantamiento adecuadas. Obtenga ayuda si el material es pesado o incómodo. 4) Coloque el cuerpo frente al trabajo para evitar que se estire demasiado o se tuerza. 5) Cuando sea posible, mantenga el material almacenado en carros rodantes para su movilidad. 6) Verifique el peso de las cargas. Verifique que el área de almacenamiento y los dispositivos que se utilizan puedan soportar los pesos que se cargan sobre ellos. 7) Asegure las cargas que puedan ser desplazadas por el			
		viento.			
Paso #2 Operación del mo	<u> </u>				
Pasos para completar el	Riesgos	Medidas preventivas			
trabajo Levante y transporte materiales por todo el lugar de trabajo o almacén.	El trabajador podría estar expuesto a posibles riesgos de colisión, vuelco, punto de pellizco, atrapamiento, atropello y electrocución.	Solo personal certificado (dentro de los 3 años) y competente para operar montacargas. Lista de verificación de inspección diaria que debe completarse y guardarse con el elevador antes de la operación. No se permiten los pasajeros.			
		4) El operador siempre debe usar el cinturón de seguridad. 5) El compartimiento del operador debe mantenerse limpio y libre de escombros y herramientas. 6) Se requiere un observador para áreas congestionadas y cuando el campo de visión del operador se ve afectado, o durante levantamientos incómodos o pesados. 7) El operador y el observador deben acordar las señales antes de comenzar el trabajo.			



	T	[2]		
		8) El observador debe usar Hi-Vis reflectantes tipo II y		
		permanecer en la línea de visión del operador. Si la		
		línea de sitio no es factible, se requiere el uso de una		
		radio.		
		9) El operador debe confirmar que la carga sea siempre		
		estable y segura.		
		10) No se permite el ingreso de personal debajo de las		
		horquillas elevadas.		
		11) No se permite el uso de personal entre el		
		montacargas y el objeto inamovible.		
		12) El freno de estacionamiento debe estar activado		
		antes de dejar el ascensor desatendido. Al estacionar en		
		una pendiente, las ruedas también deben estar		
		calzadas.		
		13) Las horquillas deben bajarse e inclinarse hacia abajo		
		cuando estén desatendidas para eliminar cualquier		
		peligro de tropiezo.		
		14) Todas las cargas deben transportarse lo más bajo		
		posible.		
		15) El montacargas de combustión interna debe usarse		
		solo en áreas bien ventiladas.		
		16) Al operar un montacargas para terrenos difíciles, los		
		aparejos deben estar bajados y estables antes de		
		levantar una carga de más de 8 pies.		
		17) Cuando extienda manualmente las horquillas,		
		levante las horquillas y apunte las puntas hacia el suelo.		
Paso #2 Operación del montacargas				
Pasos para completar el	Riesgos	Medidas preventivas		
trabajo				
Realice el	El trabajador podría estar	1) Cada vez que se realiza un mantenimiento básico, se		
mantenimiento básico.	expuesto a cortes, rasguños,	debe quitar la llave, se debe accionar el freno de		
	quemaduras, quedar	estacionamiento, se deben calzar las ruedas y bajar las		
	atrapado entre productos	horquillas al suelo.		
	químicos inflamables	2) Reposte solo en un área bien ventilada.		
	peligrosos, golpeados y	3) No se permiten modificaciones o alteraciones en el		
	peligrosos.	montacargas ni en las horquillas.		
		4) El montacargas debe tener un extintor de incendios		
		completamente cargado y en funcionamiento a bordo		
		en todo momento.		